

EOLOX PLUS EX07

PASTA TÉRMICA DE ALTA CONDUCTIVDAD

Te invitamos a leer el instructivo



1 Limpiar la superficie de la CPU.



Aplica una pequeña cantidad en el centro del CPU de pasta térmica.



Use una espátula para esparcir la pasta térmica.



Extienda la pasta térmica uniformemente al grosor del papel.

www.balamrush.com

f BalamRush | @ BalamRushMX