



Repuesto para impresión Brother D01SE6001, Cinturón de fusor, 1 pieza(s)

Brother D01SE6001, Cinturón de fusor, 1 pieza(s)

SKU: D01SE6001

Información Técnica

Marca: **Brother**

Compatibilidad de marca: **Brother**

Compatibilidad: **MFC-L5700DW/L5800DW/L5850DW/L5900DW, HL-L5000D/L5100DN/L5102DW/L6200DWT, DCP-L5500DN, DCP-L5600DN, DCP-L5650DN**

Compatibilidad de los dispositivos: **Multifuncional**

Tipo: **Cinturón de fusor**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Brother D01SE6001. Tipo: Cinturón de fusor, Compatibilidad de los dispositivos: Multifuncional, Compatibilidad de marca: Brother, Compatibilidad: MFC-L5700DW/L5800DW/L5850DW/L5900DW, HL-L5000D/L5100DN/L5102DW/L6200DWT, DCP-L5500DN, DCP-L5600DN,.... Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Especificaciones

Características
Tipo: Cinturón de fusor
Compatibilidad de los dispositivos: Multifuncional
Compatibilidad de marca: Brother
Compatibilidad: MFC-L5700DW/L5800DW/L5850DW/L5900DW, HL-L5000D/L5100DN/L5102DW/L6200DWT, DCP-L5500DN, DCP-L5600DN, DCP-L5650DN
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/504523/repuesto-para-impresion-brother-d01se6001-cinturon-de-fusor-1-piezas>